Datenlöschbericht

blancco

Lizenziert für	i4next GesmbH		
Angaben zum Kunden	Kundenname: Musterbetrieb	Kundenort: Wien	
Angaben zum Operator	Dienstleister: i4next GesmbH	Löschtechniker: Max Mustermann	

Benutzerdefinierte Felder

Logistic Date: 19.04.2026

Löschergebnis

Festplatte: 1 (1-1)	Hersteller: **SAMSUNG**	Modell: **MZNLN256HAJQ-00000**	Serien-Nr.: **SNXXXXXXXXXX**
	Größe: **256GB**	Bus: **SATA/SSD**	Sektoren: **500118192**
	HPA: **Nicht vorhanden**	DCO: **Nicht vorhanden**	Remappte Sektoren: **0**
	Zustand: **gut**		

Remappte(r) Sektor(en) nach der Löschung:	**0**
Zeit bei Beginn/Ende:	**2026-04-23 17:16:42 (+0100) / 2026-04-23 17:52:42 (+0100)**
Löschzeit:	**00:36:00**
Methode:	**Blancco SSD Erasure - ATA**
Erasure Runden:	**4 (2 Überschreibung, 2 Firmware basierte Löschung)**
Status:	**Gelöscht**
Informationen:	**SSD erkannt, für mehr Informationen bitte das Handbuch prüfen. Exceeds NIST-Clear (R1). Laufwerk zu NTFS formatieren.**

Hardware Details

Hersteller:	FUJITSU
Gehäusetyp:	Desktop
Modell:	ESPRIMO 123
Serien-Nr.:	XXXXD1234567
UUID:	XXXXD1234567
Systemversion:	S26XXX-DXXXXX-A1
Prozessor:	GenuineIntel, Intel(R) Core(TM) i5-6500T CPU @ 2.50GHz, Kerne: 4, Derzeitige Geschwindigkeit: 3, Nenngeschwindigkeit: 2500MHz, Höchstgeschwindigkeit: 3100MHz, Taktfrequenz: 100 MHz
Speicherbank:	SK Hynix, 8192MB, 2400MHz, DDR4, SODIMM, Serien-Nr.: 2XXXXXX
Speicherbank:	Unbekannter Hersteller, Leerer Steckplatz
Gesamtspeicher:	8192MB, Belegte Speicherbänke: 1/2
Grafikkarte:	Intel Corporation HD Graphics 530, 64MB System memory reserved by EFI/BIOS
Soundkarte:	Intel Corporation 200 Series PCH HD Audio
Speicher-Controller: 1	Intel Corporation 200 Series PCH SATA controller [AHCI mode]
Festplatte: 1 (1-1)	SAMSUNG, MZNLN256HAJQ-00000, Firmware: MVT2300Q, Serien-Nr.: S3XXXXXXXXX, 256GB / 500118192 sektoren, SATA/SSD, Sektorgröße: 512, Durchschnittliche Schreibgeschwindigkeit: 312MB/s, Durchschnittliche Lesegeschwindigkeit: 445MB/s, verfügbarer Bereich: 256GB / 500118192 sektoren, DCO: Nicht vorhanden, HPA: Nicht vorhanden, Zustand: gut
Netzwerkadapter:	Ethernet, Intel Corporation Ethernet Connection (2) I219-LM, xx:xx:xx:xx:1c:f4, 10.10.1.14, 255.255.255.0, 10.10.1.1
Netzwerkadapter:	Wireless, Intel Corporation Wireless 8260 / Dual Band Wireless-AC 8260, xx:xx:xx:xx:d5:e3
Optisches Laufwerk:	HL-DT-ST, Typ: DVD-R, DVDRAM GUD0N
USB Gerät:	Intel Corp., Bluetooth wireless interface 2.00
USB Gerät:	Dell Computer Corp., KB216 Wired Keyboard, Dell KB216 Wired Keyboard 1.10
Motherboard:	FUJITSU, D3513-A1
BIOS:	FUJITSU // American Megatrends Inc., Version: V5.0.0.12 R1.24.0 for D3513-A1x, Datum: 07/08/2019
BIOS-Merkmale:	PCI, ACPI, CD Boot, EDD, Legacy USB
TPM:	Infineon, Version: 1.2, Firmware: 4.43

Bericht Details

Berichts-UUID:	xxxxxxxx-xxxxx-xxxxxxxx-0ccf43ac5xxx
Berichts-Datum:	2026-04-24 12:28:22 (+0200)
Software Version:	Blancco Drive Eraser 7.18.1
Digitale-Signatur:	

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxQ==

OPERATOR

AUFSICHT/VORGESETZTER